

Identifikační list rizika 4 - TPÚ

Druh činnosti:	Údržba budov - stavební činnost, - práce ve výšce	
Zdroj rizika:	Práce ve výšce, ohrožení při stavební činnosti, poškození stávajícího rozvodu elektrické energie.	
Riziko:	Pád z výšky	
Ohrožení:	Při provádění činnosti možné.	
Pravděpodobnost nehody:	Pravděpodobná, až příležitostná	
Závažnost (následků nehody):	Pracovní úraz (i těžký a smrtelný, případně s trvalými následky)	
Přijatelnost rizika:	Běžné pracovní riziko za předpokladu dodržení následujících zásad:	
	Možnost vyhnout se riziku:	Při práci ve výšce používat osobní či kolektivní zajištění, využití OOPP pro zrak při úpravě zdí, práce na předaném a převzatém pracovišti.
	Možnost chránit se před rizikem:	Dodržovat technologický postup při práci. Chránit se proti pádu na volných okrajích (nepřibližovat se k okraji na menší vzdálenost než 1,5 m), chránit se proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25° (žebřík, ochranný pás), chránit se proti propadnutí střešní konstrukcí (všude, kde je mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky více než 0,25 m, nebo kde jde o zastřešení světlíků, skleněné výplně). Při průrazech zdí využívat OOPP, pracovat na předaném pracovišti (mít znalost o stávajícím rozvodu el. energie).
Dokumentace:	Technologický postup při pracích ve výškách, zápis o předání pracoviště.	
Opatření:	Ověřování zdravotní způsobilosti pracovníků (1x za ročně - práce ve výšce od 10 m, jinak 1x za 5let). Školení k bezpečnosti prováděné práce (1x ročně). Kontrola nadřízeného pracovníka: průběžně.	
Související předpisy:	ZP, vyhl. č.324/90 Sb. ve zn. platných předpisů.	
Odpovědná osoba :	Přímý nadřízený.	
Okruh osob pracujících podle tohoto listu:	Profese:	Vedoucí údržby, údržbář.
Zpracoval:	Ing. Pavel Steklý, Vedoucí TPÚ	Podpis:
		Datum:
		30.11.2006
Schválil:	Ing. Stanislav Klik Kvestor	Podpis:
		Datum:
		1.12.2006