

Identifikační list rizika 6 - TPÚ

Druh činnosti:	Čistění konstrukcí stlačeným vzduchem, proudem vody		
Zdroj rizika:	Kompresor, tryskáč pistolé		
Riziko:	Natlakovaný vzduch, prach, nečistoty. Látky škodlivé lidskému zdraví. Proud vody		
Ohrožení:	Poškození zraku, znečištění pokožky. Při provádění činnosti ojedinělé.		
Pravděpodobnost nehody:	Nepravděpodobná, ale možná.		
Závažnost (následků):	Pracovní úraz s následnou neschopností. Bez trvalých následků.		
Přijatelnost rizika:	Zanedbatelné pracovní riziko za předpokladu dodržení následujících zásad:		
<input type="checkbox"/>	Možnost vyhnout se riziku:	Dodržovat návod k obsluze kompresoru. Při čistění tlakovým vzduchem používat OOPP - brýle.	
	Možnost chránit se před rizikem:	Před použitím vizuálně prohlédnout kompresor, že je v dobrém technickém stavu. Čistění tlakovým vzduchem provádět na volném prostranství.	
Dokumentace:	Technologické postupy provádění prací - Dokumentace výrobce		
Opatření:	Seznámení s návodem k obsluze. Ověřování zdravotní způsobilosti pracovníků (1x za 5 roky). Školení k bezpečnosti provádění práce (1x za 2 roky). Kontrola nadřízeného pracovníka: průběžně.		
Související předpisy:			
Odpovědná osoba	Přímý nadřízený.		
Okruh osob pracujících podle tohoto listu:	Profese:	Vedoucí údržby, údržbář, technický pracovník	
Zpracoval:	Ing. Pavel Steklý, Vedoucí TPÚ	Podpis:	Datum: 30.11.2006
Schválil:	Ing. Stanislav Klik Kvestor	Podpis:	Datum: 1.12.2006