

Identifikační list rizika 7 - TPÚ

Druh činnosti:	Čistění, údržba zařízení odpojeného od napájecí sítě		
Zdroj rizika:	Stroje a zařízení při údržbě (náradí, kompresor, chemické látky (láh, ředidlo)		
Riziko:	Úlomky stavebních hmot, prach, nečistoty, natlakovaný vzduch. Látky škodlivé lidskému zdraví (rozpouštědla, maziva).		
Ohrožení:	Poškození zraku, znečištění pokožky. Při provádění činnosti ojedinělé.		
Pravděpodobnost nehody:	Nepravděpodobná, ale možná.		
Závažnost (následků):	Pracovní úraz s následnou neschopností. Bez trvalých následků.		
Přijatelnost rizika:	Zanedbatelné pracovní riziko za předpokladu dodržení následujících zásad:		
<input type="checkbox"/>	Možnost vyhnout se riziku:	Dodržovat návod k obsluze strojů a zařízení. Při čistění tlakovým vzduchem nebo vodním proudem používat OOPP - brýle. Lahev s hořlavou kapalinou ukládat na bezpečné místo. Zajistit větrání při práci hořlavými kapalinami a vypnutí jiskřících zdrojů.	
	Možnost chránit se před rizikem:	Před použitím vizuálně prohlédnout zařízení, že je v dobrém technickém stavu. Čistění tlakovým vzduchem provádět na volném prostranství.	
Dokumentace:	Technologické postupy provádění prací. Dokumentace výrobce Bezpečnostní listy chemických látek, příp. návody k využití (na lahvích).		
Opatření:	Seznámení s návodem k obsluze. Seznámení se s povahou využívaných chemických látek. Ověřování zdravotní způsobilosti pracovníků (1x za 5 roky). Školení k bezpečnosti prováděné práce (1x za 2 roky). Kontrola nadřízeného pracovníka: průběžně.		
Související předpisy:	ZP, zák. č. 157/98 Sb. ve zn.zák. č. 352/99 Sb.o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů		
Odpovědná osoba :	Přímý nadřízený.		
Okruh osob pracujících podle tohoto listu:	Profese:	Vedoucí údržby, údržbář.	
Zpracoval:	Ing. Pavel Steklý, Vedoucí TPÚ	Podpis:	Datum: 30.11.2006
Schválil:	Ing. Stanislav Klik Kvestor	Podpis:	Datum: 1.12.2006