

Identifikační list rizika 10 - TPÚ

Druh činnosti:	Práce s motorovou pilou, křovinořezem, plotostřihem. (elektrickou pilou)		
Zdroj rizika:	Manipulace s břemeny. Nekryté části pily. Prašnost. Odletující třísky.		
Riziko:	<p>MECHANICKÁ Uklouznutí Pád předmětů Manipulace při zvedání a přenášení Demontáž, montáž</p> <p>FYZIKÁLNÍ Zasažení mechanickou energií Zasažení vibracemi a hlukem</p> <p>ERGONOMICKÁ Nezdravá poloha těla</p> <p>FAKTORY PRAC. PROCESU Vliv vnějších klimatických podmínek</p>		
Ohrožení:	Při provádění činnosti ojedinělé.		
Pravděpodobnost nehody:	Nepravděpodobná, ale možná.		
Závažnost následků nehody:	Pracovní úraz (i těžký a smrtelný, případně s trvalými následky) - zasažení řetězem motorové pily- strunou nebo kotoučem křovinořezu, lištou plotostřihu.		
Přijatelnost rizika:	Zanedbatelné pracovní riziko za předpokladu dodržení následujících zásad:		
	Možnost vyhnout se riziku:	Dodržování stanovených pracovních postupů Používání OOPP Zajištění proti pádu Dobrý technický stav náradí Úprava pracovního místa a pracoviště	
	Možnost chránit se před rizikem:	Pořádek na pracovišti Kontrola a způsob uchycení materiál Kvalitní stav zařízení, kontrola stavu Kontrola stavu ochranných krytů	
Dokumentace:	Dokumentace výrobce (dodavatele montovaných zařízení). Technické podmínky a návod k obsluze.		
Opatření:	Důsledná kontrola Kvalitní servis, údržba a kontrola stroje Pravidelné revize Ověřování zdravotní způsobilosti pracovníků (1x za 3 roky). Školení k bezpečnosti prováděné práce (1x za 2 roky). Kontrola nadřízeného pracovníka: průběžně.		
Související předpisy:	ZP, vyhl. č. 50/78 Sb. v platném znění, vyhl. č. 20/79 Sb. v platném znění, technické normy.		
Odpovědná osoba	Přímý nadřízený.		
Okruh osob pracujících podle tohoto listu:	Profese:	Vedoucí údržby, údržbář, technický pracovník	
Zpracoval:	Ing. Pavel Steklý, Vedoucí TPÚ	Podpis:	Datum: 30.11.2006

Schválil:	Ing. Stanislav Klik Kvestor	Podpis:	Datum: 1.12.2006
-----------	--------------------------------	---------	---------------------