

## Identifikační list rizika 2 - TPÚ

<b>Druh činnosti:</b>	<b>Obsluha el. strojů a zařízení (elektrických zařízení slaboproudých)</b>		
<b>Zdroj rizika:</b>	Elektrická zařízení - el. ruční nářadí. Práce na zařízení pod napětím. Břemena - samotná technika. Šňůry elektrického vedení.		
<b>Riziko:</b>	<p><b>MECHANICKÁ:</b> Zhmoždění, stlačení, přiskřípnutí, přiražení prstů. Pořezání o ostří, ostré hrany a hroty. Navinutí. Píchnutí, bodnutí nástroje při sklouznutí. Tržné, řezné, bodné rány způsobené zpracovaným materiálem. Pád zpracovaného materiálu. Vymrštění části strojního zařízení nebo zpracovaného materiálu. Uklouznutí, zakopnutí a pád u stroje.</p> <p><b>ELEKTRICKÁ</b> Dotykem (přímým i nepřímým) <b>TEPELNÁ</b> Popálení</p> <p><b>RIZIKA VYTVÁŘENÁ HLUKEM A VIBRACEMI</b> <b>RIZIKA ERGONOMICKÁ</b> Nezdravá poloha těla Nedostatečné místní osvětlení Nepoužití OOPP</p> <p><b>RIZIKA VYVOLANÁ NESPRÁVNOU ČINNOSTI OVLÁDACÍHO SYSTÉMU</b> <b>RIZIKA VYVOLANÁ CHYBĚJÍCÍMI – NESPRÁVNĚ UMÍSTĚNÝMI OCHRANNÝMI KRYTY</b></p>		
<b>Ohrožení:</b>	Při provádění činnosti ojedinělé.		
<b>Pravděpodobnost nehody:</b>	Nepravděpodobná, ale možná.		
<b>Závažnost následků nehody):</b>	Pracovní úraz (i těžký a smrtelný, případně s trvalými následky) - zasažení elektrickým proudem.		
<b>Přijatelnost rizika:</b>	Zanedbatelné pracovní riziko za předpokladu dodržení následujících zásad:		
	Možnost vyhnout se riziku:	Dodržování stanovených pracovních postupů Používání OOPP Zajištění proti pádu Dobrý technický stav nářadí Kvalitní stav krytí (izolace, vypínače, přívodu) Úprava pracovního místa a pracoviště	
	Možnost chránit se před rizikem:	Pořádek na pracovišti, dobrý stav podlahy Osvětlení musí odpovídat normovým hodnotám Kontrola a způsob uchycení materiál Kvalitní stav zařízení, kontrola stavu Kontrola stavu ochranných krytů	
<b>Dokumentace:</b>	Dokumentace výrobce (dodavatele montovaných zařízení). Technické podmínky a návod k obsluze.		
<b>Opatření:</b>	Důsledná kontrola Kvalitní servis, údržba a kontrola stroje Pravidelné revize Ověřování odborné způsobilosti (kvalifikace v elektrotechnice) pracovníků (1x za 3 roky). Ověřování zdravotní způsobilosti pracovníků (1x za 3 roky). Školení k bezpečnosti prováděné práce (1x za 2 roky). Kontrola nadřízeného pracovníka: průběžně.		
<b>Související předpisy:</b>	ZP, vyhl. č. 50/78 Sb. v platném znění, vyhl. č. 20/79 Sb. v platném znění, technické normy.		
<b>Odpovědná osoba</b>	Přímý nadřízený.		
<b>Okruh osob pracujících podle tohoto listu:</b>	<b>Profese:</b>	Vedoucí údržby, údržbář.	
<b>Zpracoval:</b>	Ing. Pavel Steklý, Vedoucí TPÚ	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b> 30.11.2006

Schválil:	Ing. Stanislav Klik Kvestor	Podpis:	Datum: 1.12.2006
-----------	--------------------------------	---------	---------------------